

Aparell de 250MHz-Robot

2008

Data	Responsable(s)	Incidència	Observacions
2008-01-11	Miquel, Pau	Risc de sobreescalfament de la consola	S'ha fixat la porta en posició oberta per millorar la dissipació de calor. PENDENT: l'Óscar ens ha d'enviar el pressupost pel canvi de ventiladors.

From:
<https://sermn.uab.cat/wiki/> - **SeRMN Wiki**

Permanent link:
https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=rmn_250r&rev=1200412042

Last update: **2008/01/15 16:47**

