

Aparell de 250MHz-Robot

2008

Data	Responsable(s)	Incidència	Observacions
2008-01-11	Miquel, Pau	Risc de sobreescalfament de la consola	S'ha fixat la porta en posició oberta per millorar la dissipació de calor. PENDENT DE PRESSUPOST. L'Óscar ens ha d'enviar el pressupost pel canvi de ventiladors.

From:
<https://sermn.uab.cat/wiki/> - SeRMN Wiki

Permanent link:
https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=rmn_250r&rev=1201882496

Last update: 2008/02/01 17:14

