

Aparell de 400MHz - WideBore

2008

Data	Responsable(s)	Incidència	Observacions
2008-07-14	Pau	S'envia la sonda a Alemania perquè la reparin	via NACEX
2008-06-25	Teodor Parella, Pau Nolis	Quench de l'imant durant la recàrrega de nitrogen líquid	Pendent de tramitar la Sol·licitud d'Intervenció a Bruker
2008-06-14	Pau	Ha explotat un rotor dins l'iman	Es desmonta la sonda i es neteja tot amb molta cura, però no s'aconsegueix fer girar el rotor de nou

From:
<https://sermn.uab.cat/wiki/> - **SeRMN Wiki**

Permanent link:
https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=rmn_400wb&rev=1217325560

Last update: **2008/07/29 11:59**

