

Aparell de 400MHz - WideBore

2008

Data	Responsable(s)	Incidència	Observacions
2008-08-01	Pau	Arribada de la sonda CP/MAS enviada a Alemanya	No hi ha cap explicació de la reparació feta
2008-07-14	Pau	S'envia la sonda a Alemanya perquè la reparin	via NACEX. SI-08H30214
2008-06-25	Teodor Parella, Pau Nolis	Quench de l'imant durant la recàrrega de nitrogen líquid	Sol·licitem la reparació a Bruker. SI-08H30188
2008-06-14	Pau	Ha explotat un rotor dins l'imant	Es desmunta la sonda i es neteja tot amb molta cura, però no s'aconsegueix fer girar el rotor de nou

From:

<https://sermn.uab.cat/wiki/> - **SeRMN Wiki**

Permanent link:

https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=rmn_400wb&rev=1219734307

Last update: **2008/08/26 09:05**

